

SANERING AF LUFT & LUGT.. - UDEN BRUG AF KEMIKALIER



JIMCO®

**UV-C & OZONE
Technology**

**LUGTE
KAN VÆRE**

SVÆRE AT SLIPPE AF MED..

Selv om et lokale er godt ventileret, kan det være vanskeligt at fjerne lugtgener.

Med OZ1000 og OZ2000 kan du permanent løse lugtproblemer af enhver art og uden brug af kemikalier.
- Lugten vender ikke tilbage, medmindre forureningskilden fortsat er til stede.


OZ1000 og OZ2000 bruges ofte til, at fjerne røglugt fra en brandskade, nikotin-lugt fra huse der skal sælges, hoteltværelser der skal saneres, og de bruges også til at rense kabinen samt bilens klima anlæg
- Måske har man et sommerhus, en båd eller campingvogn der trænger til at blive frisket op, så er OZ1000 eller OZ2000 et godt valg.

Let at anvende!

OZ1000 og OZ2000 skal placeres højt i rummet – på en reol, stige eller ligende.

Bemærk!!

Behandling skal med OZ1000 & OZ2000, kun foregå når der ikke befinder sig mennesker eller dyr i området/lokalet, der behandles.



Fordele med OZ Modellen

- Ren fysisk proces uden kemikalier
- Fordelagtig sammenlignet med filterteknikker
- Ingen negativ miljøpåvirkning.
- Minimalt strømforbrug
- Høj driftssikkerhed
- Kræver ringe vedligeholdelse
- Let at installere
- Lille investering
- Flytbar
- Genial

Reference fra Hotel:

Med denne skrivelse skal jeg bekræfte, at Scadic Hotel Kengens Ege efter en gratis og uforpligtende prøveperiode har besluttet at købe model OZ1000 med henblik på at forbedre indeklimaet på hotellet og ikke mindst på værelser, der af en eller anden grund har optaget en upassende lugt, eksempelvis efter tobaksrøg eller medbragte kæledyr, der kan virke generende på øvrige gæster.


Luftrensere efter meget kort tids brug vist sig endog overraskende effektiv, og vil fremover blive brugt mobilt, og således blive flyttet fra sted til sted på hotellet alt efter behov.

Efter brug er der en helt særlig frisk duft i det "behandlede" område.

Direktør Jørgen Jacobsen



ELIMINERING AF SKIMMELSVAMP OP TIL 99,99%



En effektiv løsning i følgende områder:

- Lugtsanering af hotelværelser/boliger før indflytning af nye lejere/ beboere/gæster.
 - Sanering af stærktlugtende maler og lakerings opgaver
 - Desinfektion af køkkenet.
 - Lugtsanering/desinfektion af køleskab/rum.
 - Sanering af mug og skimmel i badeværelset/brusekabinen.
 - Skader i forbindelse af tørstegning i køkkenet.
 - Lugtsanering efter brandskader.
 - Lugtsanering af gilde-sal/forsamlingshus.
 - Lugtsanering i affaldsrum, etc.
 - Lugtsanering efter skadedyr – rotter/mus etc.
 - Rensning af konference -og mødelokaler.
 - Oversvømmelse af vand i kældre.
 - Skimmelsvampe
 - Sanering af lugtbelastede biler
 -
 -
- Fjernelse af røg lugt i barer
 - Lugtsanering i affaldsrum
 - Sanering af lugt fra tæpper og møbler efter rengøring
 - Lugtsanering i forbindelse med bankospil
 - Lugtsanering i Krematorier
 - Luftsanering af lastrum
 - Lugtsanering i riste rum på Centralrenseanlæg
 - Lugtsanering i slambehandlings rum
 - Pumpestationer i åbent land
 - Skadeservicefirmaer
 - Lugtsanering af brandskader
 - Kloakoverløb i rum
 - Lig fund
 - Lugtsanering efter skadedyr
 - Fjernelse af lugt i forbindelse med affaldsrum/skakte

Tekniske Data: OZ1000 & OZ1000T

Jimco UV-C lamper:	1x16 W
Drift-timer (lampe)	8000
Spænding:	230 V
Strømforbrug:	30 W
Anbefalet rumstørrelse	125 m ³
Finish:	malet
LBH:	430 x 130 x130 mm

Tekniske Data: OZ2000

Jimco UV-C lamper:	2x16 W
Drift-timer (lampe)	8000
Spænding:	230 V
Strømforbrug:	60 W
Anbefalet rumstørrelse	250 m ³
Finish:	malet
LBH:	430 x 130 x130 mm