


POSITIVTEST MIT OZONMESSUNGEN

Unser treuer und langjähriger Industriekunde Junkers & Müllers in Mönchengladbach, hat nach einem ausgiebigen internen Test unseres Luftreinigers MAC500s für die interessierten Mitarbeiter Luftreiniger bei uns bezogen und installiert, wie wunderbar auf den Bildern zu sehen ist.



„Die Anlagen machen das, wofür wir sie angeschafft haben. Sie laufen im Hintergrund und sorgen dafür, dass Viren und Bakterien unschädlich gemacht werden.

Sie sorgen für Sicherheit in den Bereichen, welche auch gerade stark von anderen Personen frequentiert sind.

Unter den 25 Personen die in den Bereichen ihre Arbeitsplätze haben, ist bisher keiner an Covid-19 erkrankt.“

- Geschäftsführer, Udo Jakobs



→ Auf der Seite zwei sehen Sie die Testaufstellung und die Tabelle mit den Messdaten.

TEST: OZONMESSUNGEN

Bei den eingekreisten Zahlen 1, 2, 3 und 4 handelt es sich um die Stellen, wo der Ozongehalt gemessen wurde.

Das MAC500s wurde am:

Freitag, 12.02.2021 gegen 15:00 Uhr eingeschaltet, letzte Messung am Montag, 22.02.2021 gegen 07:30 Uhr.

Im Raum war immer, trotz FFP2 Maske Ozon zu riechen.




Maße:

Tiefe: 3,22 m
Breite: 3,77 m
Höhe: 3,00 m

Fläche + Volumen:

Fläche: 12,14 m²
Volumen: 36,42 m³

Maßstab: 1:33



Messpunkt	15.02.2021 06:50 Uhr	15.02.2021 16:35 Uhr	16.02.2021 16:15 Uhr	17.02.2021 16:20 Uhr	18.02.2021 15:00 Uhr	19.02.2021 14:30 Uhr	22.02.2021 07:30 Uhr	Durchschnitt
1	0,00 mg/m ³	0,03 mg/m ³	0,00 mg/m ³	0,04 mg/m ³	0,04 mg/m ³	0,07 mg/m ³	0,03 mg/m ³	0,030 mg/m³
2	0,03 mg/m ³	0,07 mg/m ³	0,08 mg/m ³	0,06 mg/m ³	0,05 mg/m ³	0,07 mg/m ³	0,03 mg/m ³	0,056 mg/m³
3	0,05 mg/m ³	0,08 mg/m ³	0,07 mg/m ³	0,05 mg/m ³	0,06 mg/m ³	0,07 mg/m ³	0,04 mg/m ³	0,060 mg/m³
4	0,14 mg/m ³	0,10 mg/m ³	0,17 mg/m ³	0,13 mg/m ³	0,13 mg/m ³	0,11 mg/m ³	0,19 mg/m ³	0,139 mg/m³